	VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.	Código	VE-AL-COG-001
	ALCANCE	Versión	5
	ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Página	1 de 2


El alcance del sistema de Gestión de Calidad de Veolia Servicios Perú S.A.C., ubicada en Av. Dionisio Derteano 184 - Edificio ICHMA / Oficina 1801 - 1802 - San Isidro, con sede operativa ubicada en Calle Asteroides Mz “S”, Lt 12 - Chorrillos, comprende el servicio de actividades comerciales y operativas de saneamiento que incluye:

Lectura de medidores (Toma de estado de medidores de agua). Inspecciones comerciales (Internas, externas, mantenimiento catastral, empadronamiento, entre otros tipos). Distribución de comunicaciones y Distribución de comprobantes de pago.





Los requisitos del Diseño y desarrollo de los productos y servicios de la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001: 2015 se han excluido, porque la organización no realiza ni un diseño de sus productos o servicios. Todos los requisitos del servicio y las especificaciones se reciben del cliente.



-----  
Mario Figueroa  
Coordinador de base  
Fecha: 28/05/2024

	VEOLIA SERVICIOS PERÚ S.A.C.		Código	VE-AL-COG-001
	ALCANCE		Versión	5
	ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD		Página	2 de 2

## CAMBIOS AL DOCUMENTO

Versión	ELABORÓ		REVISÓ		APROBÓ	
	Nombre/Cargo	Fecha	Nombre/Cargo	Fecha	Nombre/ Cargo	Fecha
5	 <small>Responsable de SSOMA y SIG</small> Franklin Martínez / Responsable de SSOMA y SIG	28/05/2024	 Mario Figueroa / coordinador de base   <small>Ing. Ruby Choque Gerente PSS y SIG VEOLIA PERÚ</small> Ruby Choque/Gerente PSS y SIG	28/05/2024	 Mario Figueroa / coordinador de base	28/05/2024

### CAMBIOS A LA VERSIÓN ANTERIOR

Versión	Descripción
1	Versión inicial.
2	Se agregó " Los requisitos del Diseño y desarrollo de los productos y servicios de la cláusula 8.3 de la norma ISO 9001: 2015 se han excluido, porque la organización no realiza ni un diseño de sus productos o servicios. Todos los requisitos del servicio y las especificaciones se reciben del cliente".
3	Se realizó el ajuste del alcance, de acuerdo a la migración de la ISO 9001.
4	Se realizó el ajuste del alcance, de acuerdo a la migración de la ISO 9001 a la base operativa SACO SURQUILLO.
5	Se realizó el ajuste del alcance de acuerdo a inspecciones comerciales (Internas, externas, mantenimiento catastral, empadronamiento, entre otros tipos)